Инструкция за употреба на дигитален термометър ТМ-2

Термометър -50°C до +50°C, външна температура, вътрешна температура

Технически параметри

Вътрешна температура	от -30°C до +50°C
Външна температура	от -50°C до +50°C;
Точност	± 1°C
Захранване	1 батерия x 1.5V LR44
Вход	2 NTC сензора
Дължина на кабела	1 метър
Влажност	От 20 до 85%

Характеристики

- LCD дисплей;
- изключително тънък дизайн;
- функция с часовник;
- два сензора: вътрешна/външна измервана температура.

Инструкции

Включване и изключване

- Натиснете FSW бутона за 4 секунди, за да изключите термометъра;
- Натиснете FSW бутона , за включите термометъра.

Функция превключване

- Когато термометърът е включен, натиснете FSW бутона, за да преминете на друг режим на измерване на температура или да смените от часовник на термометър.

Настройки на часовника

- Когато термометърът е включен и показва часа, натиснете HR бутона, за да настроите часа, ако задържите повече от 2 секунди ще бъде настроен по-бързо;

- Когато термометърът показва часа, натиснете MIN бутона, за да настроите минутите и ако задържите за повече от 2 секунди, ще бъде настроен по-бързо.