



КТ3102

Справочник по отечественным транзисторам

КТ3102 (кремниевый транзистор, п-р-п)



Прибор	Предельные параметры									Параметры при T = 25°C									R <sub>T п-к</sub> (R <sub>T п-к</sub> ), °C/Вт
	при T = 25°C																		
	I <sub>к, max</sub> , МА	I <sub>к и. max</sub> , МА	U <sub>кЭР max</sub> (U <sub>кЭ0 max</sub> ), В	U <sub>кБ0 max</sub> , В	U <sub>ЭБ0 max</sub> , В	P <sub>к max</sub> (P <sub>max</sub> ), мВт	T, °C	T <sub>п max</sub> , °C	T <sub>max</sub> , °C	h <sub>21Э</sub> (h <sub>21Э</sub> )	U <sub>кБ</sub> (U <sub>кЭ</sub> ), В	I <sub>Э</sub> (I <sub>к</sub> ), МА	U <sub>кЭ нас</sub> , В	I <sub>кБ0</sub> (I <sub>кЭР</sub> ), мкА	f <sub>гр</sub> (f <sub>h21</sub> ), МГц	K <sub>ш</sub> , дБ	C <sub>к</sub> , пФ	C <sub>Э</sub> , пФ	
КТ3102 А	100	200	(50)	50	5	(250)	25	125	85	100...250	5	2	0,05		10	6			400
КТ3102 Б	100	200	(50)	50	5	(250)	25	125	85	200...500	5	2	0,05		10	6			400
КТ3102 В	100	200	(30)	30	5	(250)	25	125	85	200...500	5	2	0,015		10	6			400
КТ3102 Г	100	200	20	20	5	(250)	25	125	85	400...1000	5	2	0,015		10	6			400
КТ3102 Д	100	200	(30)	30	5	(250)	25	125	85	200...500	5	2	0,015		4	6			400
КТ3102 Е	100	200	(50)	50	5	(250)	25	125	85	400...1000	5	2	0,015		4	6			400