

PIR датчик COMMEL 310-103



Монтаж

- Изключете захранването от електрическото табло
- Развийте винтовете на капака и положете кабелите през него
- Завийте капака към избраното място за монтаж чрез винтове и дюбели, ако е необходимо
- Свържете кабелите към сензора (виж приложената схема 1)
- Съединете корпуса и капака и завийте свързващия винт
- Включете захранването и тествайте устройството




Схема 1

Тест

- Завъртете „Time“ копчето обратно на часовниковата стрелка до достигане на минимума
- Завъртете „Lux“ копчето по часовниковата стрелка до достигане на максимум
- Включете захранването – включеният товар трябва да се задейства след 5-30 секунди
- Товарът трябва да се задейства при движение пред сензора и да спира след 7-13 сек, при липса на движение
- Ако желаете товарът да се активира само при липса на дневна светлина, завъртете копчето „Lux“ на минимум.