


Монтиране на системата върху топлоизолацията



Преди монтирането е необходимо да се среже носителя включително приложената изолация на необходимата дължина според дебелината на изолационния слой. Носача се прикрепва към стената с помощта на прибавените дюбели според вида на зидарията и винтовете. При монтирането на щепселната кутия 400 V се препоръчва прикрепването на носача с помощта на химични ютви.

През носача се протегля кабел и се слага съкратената изолация.

С помощта на 4 прибавени винтове към носача се прикрепва кутията евентуално таблото, върху които се извършва окончателното събляване.

В опаковката влизат дюбелите, винтовете за прикрепване към стената, болтовете за съблягане на таблото.

Допълнителна информация: От материал самогасещ се без халогенов полипропилен (PP) с температурна устойчивост от -25 °C до +60 °C. Кутиите според изискванията на ČSN EN 60 670-1 т. 18 отговарят на пробата на устойчивост срещу против топлината на прегряване и горене и горене с нажежаема примка с температура 850 °C. Кутиите са предназначени за ел. мрежа с номинално напрежение 400 V/AC.