


## Схема на свързване на конвертор 24 – 12 VDC



!!! В случай, че ACC не се използва, жълтият и червеният проводник се свързват към +24VDC.